

Forslag til årsmøtet 2020: Skifte topplag på ridebunnen i ridehuset

Bakgrunn for forslaget:

Ridehallen har mange utfordringer som yttervegger, vant, mm, men det aller viktigste er at ridebanebunnen er god nok, slik at medlemmer kan benytte hallen og at banen blir egnet til stevner.

Topplaget som ligger i ridehuset i dag, ble lagt inn i ridehallen i 2009. Siden den tide er det tilført mer flis, samt sand i flere omganger.

Levetiden for en ridebane generelt er rundt 10-12 år dersom man gjør tiltak underveis noe som klubben har gjort. Nå er derimot topplaget blitt så kompakt og pakker seg så fort at egenskapene til bunnen ikke er så bra som det burde.

Det er derfor på tide å skifte topplaget.

Hva må gjøres:

Topplaget som er der i dag må graves opp og legges enten utenfor ridehallen eller kan det deponeres gratis på nabogården.

Etter at topplag er tatt ut, justeres underlaget før ny sand kjøres inn og legges i ett like tykt lag på ca 9 cm.

Det tilføres deretter pinneflis som spres jevnt over det hele og harves ned i topplaget.

Budsjett – priser innhentet fra leverandørene:

Ny sand fra John Myrvang a.s. som brukes på mange ridebaner i dag med stort hell- 150 tonn - ca 36.000,- pluss moms ferdig levert

Ny pinneflis (avlange varierende størrelser – ikke klosser) - ca 24m³ i første omgang - Ca 5800,- pluss moms ferdig levert

Arbeid. Utgraving, bortkjøring, justering med laser, innlegging av ny med justering - Pris fra Ari Stilluf Karlsen ca 38.000 pluss moms

Totalt: ca 80.000,- pluss moms

Forslag:

Topplaget til ridebanebunnen i ridehuset byttes ut med nytt. Det settes av inntill 90.000,- pluss moms til arbeidet. Kostnaden tas fra klubbens egenkapital slik at arbeidet kan påbegynnes og ferdigstilles før 1. mai.

Signert:

12/2-20
Ausgraving
Therese
Linn M. Humerfelt

E. Leifsgård
K. J. Bege
Mananne H. Karlsen

M. Andesson
E. Andesson